

## 시험 성적서

의뢰자 : 신도산업(주)  
주소 : 경기 파주시 문산읍 돈유1로 59-49  
품명 : 무단횡단금지휰스  
의뢰자제시료명 : 무단횡단금지휰스

접수번호 : M270-13-03910  
발급일자 : 2013-06-11  
용도 : 품질관리용  
쪽번호 : 1/2

2013-06-05일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

### 시험항목

### 시험결과

(01) 충격시험 ( 도로안전시설 설치 및 관리지침(12.11) )

고온

- 충격 후 각도측정(°)
- 재질 손상여부 CRACK 길이(cm)

저온

- 충격 후 각도측정(°)
- 재질 손상여부 CRACK 길이(cm)

#1

2.3

0.0

1.2

0.0

주) 시험조건 - 고온 : 50 °C, 50 % R.H., 2 시간  
저온 : -20 °C, 2 시간

충격속도 : 30 km/h


충격횟수 : 500 회

의뢰자 요청에 의하여 1회 시험한 결과임.

<다음페이지 계속>

\*\*\*\*\*

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : Z11D-ZSHP-LXKF ※

(홈페이지에 접속 후 “성적서확인” 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

접 수 번 호 : M270-13-03910

쪽 번 호 : 2/2

(02) 굴곡압축시험 ( 도로안전시설 설치 및 관리지침(12.11) )

굴곡압축 후 각도측정(° )

- 고온
- 저온

#1

2.7

2.0

주) 시험조건 - 고온 : 70 °C, 2 시간  
저온 : -30 °C, 2 시간

적용하중 : 5 000 N

굴곡압축시간 : 60 초

의뢰자 요청에 의하여 1회 시험한 결과임.

\*\*\*\*\*

- 시료부착생략 -